

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL "Cimisia - gaz" pentru trimestrul III al anului 2022

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/ OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ/ medie PM/joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii, Ti			Numărul locurilor de consum, afectate de întreruperi (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cimisia	or.Cimisia SE№1	Vana de sectionare Ø100mm str.Marinescu	PM	05.07.2022	8:00				885	10	895	P		Verificarea la etanșietate a g/d subteran p/m,inclusiv efectuarea lucrarilor de schimbare a PRG№ 9; PRG№7; PRG№15.
Cimisia	or.Cimisia SE№2	Vana de sectionare Ø100mm str.St cel Mare ,PRG- 53 buc or.Cimisia,SRG-1buc,PRG-33 buc s.Ciucur-Minjir,PRG-16buc s.Bogdanovca Noua,SRG-1buc,PRG-9 buc s.Bogdanovca Veche,PRG-5buc s.Dimitrovca,SRG-1buc,PRG-9 buc s.Topal.	PI PM	05.07.2022	8:00				1720	46	1766	P		Verificarea la etanșietate g/d subteran p/î ,inclusiv efectuarea lucrarilor de schimbare a vanelor de sectionare Ø80mm;Ø50mm la iesire din PRG.
Cimisia	SE Mihailovca	Vana de sectionare p/î Ø100mm spre SE Mihailvca,SRG-2buc,PRG-8buc s.Selemet,SRG-1buc,PRG-20buc s.Satul-Nou,SRG-1Prg-2 buc s.Suric,SRG-1buc,PRG14 buc s. Bafîr, SRG-2buc PRG-57 buc s.Mihailovca.	PÎ PM	05.07.2022	8:00		56:00:00	56:00:00	1257	14	1271	P		Verificarea la etansietate g/d p/m,inclusiv inlocuirea vanei de sectionare la iesire din SRG s.Satul-Nou.

Cimislia	SE Valea-Perjei	Vana de sectionare p/m Ø80mm s.Ialpujeni-Marienfeld ,SRG-1buc,PRG-7 buc.	PM	05.07.2022	8:00				60	2	62	P	Efectuarea lucrarilor de deservire tehnica la PRG,revizia dispozitivelor de inchidere la SRG,verificarea la etansietate g/d, p/m s.Ialpujeni-Marienfeld.
Cimislia	s.Gura-Galbenei	PRG№16	PJ	13.07.2022	8:00	7:30:00	7:30:00	31	0	31	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie si inlocuirea vanei Ø80mm la PRG№16 .	
Cimislia	s.Fetita	PRG№1 PRG№2	PJ	14.07.2022	8:00	7:00:00	7:00:00	2	0	2	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№1;PRG№2.	
Cimislia	or.Cimislia	PRG№2	PJ	20.07.2022	8:30	7:30:00	7:30:00	19	0	19	P	Verificarea la etansietate si lichidarea scurgerii la flansa Ø57 mm g/d supateran p/j de la PRG№2.	
Cimislia	s.Topal	PRG№1	PJ	22.07.2022	8:30	3:30:00	3:30:00	6	0	6	P	Punerea sub presiune a g/d,p/j de la PRG№1 si demararea g/n consumatorului nou.	
Cimislia	or.Cimislia	PRG№26	PJ	25.07.2022	8:30	3:30:00	3:30:00	30	0	30	P	Lichidarea scurgerii de gaze la flansa Ø57mm gazoduct subteran p/j.	
Cimislia	s.Ivanovca-Noua	gazoduct p/m Ø50mm spre PRG№5	PM	25.07.2022	8:00	7:30:00	7:30:00	20	0	20	P	Reamplasarea conductei de gaze p/m,Ø50mm spre PRG№5.	
Cimislia	or.Cimislia	PRG№2	PM	26.07.2022	9:00	7:30:00	7:30:00	187	4	191	P	Efectuarea lucrarilor de inlocuire montare postului de reglare de tip RD-50 pe RDNK-400.	
Cimislia	s.Lipoveni	PRG№1	PJ	26.07.2022	8:30	8:00:00	8:00:00	45	0	45	P	Verificarea la etansietate g/d , p/j supateran de la PRG№1.	
Cimislia	s.Lipoveni	PRG№2	PJ	27.07.2022	8:30	8:00:00	8:00:00	53	0	53	P	Verificarea la etansietate g/d , p/j supateran de la PRG№2.	
Cimislia	s.Lipoveni	PRG№3 PRG№4	PJ	28.07.2022	8:30	8:00:00	8:00:00	60	0	60	P	Verificarea la etansietate g/d , p/j supateran de la PRG№3, PRG№4.	
Cimislia	or.Cimislia	str.Al cel Bun 132/5	PJ	02.08.2022	8:30	3:30:00	3:30:00	10	0	10	P	Racordarea, punerea sub presiune a g/d, p/j si demararea g/n consumatorului nou.	
Cimislia	s.Munteni	gazoduct p/m iesire din pamint SRG	PM	02.08.2022	14:30	2:00:00	2:00:00	18	0	18	P	Efectuarea lucrarilor pentru lichidarea scurgerii la g/d, p/m.	
Cimislia	s.Mihailovca	PRG№44 PRG№45 PRG№46 PRG№47 PRG№48	PJ	10.08.2022	8:00	8:00:00	8:00:00	32	0	32	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№44;PRG№45;PRG№46 PRG№47;PRG№48.	
Cimislia	s.Batir	PRG№3 PRG№4 PRG№5	PJ	11.08.2022	8:30	8:00:00	8:00:00	34	0	34	P	Verificarea la etansietate g/d , p/j subteran de la PRG№3; PRG№4; PRG№5.	
Cimislia	s.Selemet	PRG№1	PJ	15.08.2022	8:30	8:00:00	8:00:00	10	0	10	P	Verificarea la etansietate g/d , p/j subteran de la PRG№1.	

Cimislia	s.Hirtop	PRG№2	PJ	15.08.2022	15:40		1:40:00	1:40:00	20	0	20	N	AT	Deteriorarea g/d, p/j, Ø50mm in urma lucrarilor de teresament pentru pozitionarea canalului de canalizare.
Cimislia	s.Lipoveni s.Munteni	vana de sectionare p/i,Ø100mm spre s.Lipoveni,PRG-8 buc.vana de sectionare p/i,Ø100mm la intrare in nod de evidenta spre s.Munteni	PÎ PM PJ	16.08.2022	8:00		33:00:00	33:00:00	397	4	401	P		Efectuarea lucrarilor de deservire tehnica la PRG,revizia dispozitivelor de inchidere la SRG,verificarea la etansietate g/d ,p/m s.Lipoveni,PRG-2 buc.
Cimislia	s.Ialpujeni	IKR№1	PJ	18.08.2022	13:30		2:30:00	2:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№1.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№26	PJ	24.08.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	9	0	9	P		Verificarea la etansietate si reamplasarea g/d Ø40 mm suprateran p/j de la PRG№26.
Cimislia	or.Cimislia	str.St cel Mare 18/1	PJ	26.08.2022	9:00		5:00:00	5:00:00	20	0	20	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j si racordarea consumatorului str.St cel Mare 18/1.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№30 PRG№109 PRG№79	PJ	06.09.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	21	0	21	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№30;PRG№109;PRG№79 .
Cimislia	or.Cimislia	PRG№90	PJ	07.09.2022	16:20		1:50:00	1:50:00	10	0	10	N	AT	Deteriorarea g/d, p/j, Ø40mm in urma lucrarilor de teresament pentru pozitionarea canalului de canalizare.
Cimislia	s.Mihailovca	PRG№49 PRG№51	PJ	08.09.2022	8:00		8:00:00	8:00:00	13	0	13	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№49;PRG№51 .
Cimislia	s.Gura-Galbenei	IKR№41	PJ	09.09.2022	13:30		2:30:00	2:30:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№41 .
Cimislia	s.Selemet	PRG№6	PJ	13.09.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	1	0	1	P		Verificarea la etansietate g/d , p/j subteran de la PRG№6.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№44	PJ	14.09.2022	9:00		7:30:00	7:30:00	14	0	14	P		Efectuarea lucrarilor de inlocuire a regulatorului de tip RDGD-20 pe FRG/2MB "Standart".
Cimislia	s.Selemet	PRG№2	PJ	14.09.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	30	0	30	P		Verificarea la etansietate g/d subteran p/j de la PRG№2.
Cimislia	or.Cimislia	str.Al cel Bun 135/1	PJ	19.09.2022	9:00		7:00:00	7:00:00	15	0	15	P		Verificarea la etansietate g/d ,p/j otel
Basarabeasca	s. Iordanovca	PRG-35buc.	PÎ	12.07.2022	08.30		100:00:00	100:00:00	173	3	176	P		Verificarea la etansietate conducta de gaze subterană presiune înaltă și presiune medie.
	s.Sadaclia	PRG -10buc.							1029	14	1043			
	s.Carabetovca	PRG - 5 buc.							392	3	395			
	s. Iserlia	PRG - 20 buc.							148	3	151			
	s. Ivanovca	PRG -1							32	0	32			
Basarabeasca	s. Abaclia	PRG- 49 buc.	PM	12.09.2022	08.30		80:30:00	80:30:00	1135	8	1143	P		Verificarea la etansietate conducta de gaze subterană presiune medie.

Leova	or. Iargara	or. Iargara	PI/PM/PJ	11.07.2022	14:00		100:00:00	100:00:00	737		737	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze
Leova	s. Baius	s. Baius	PI/PM/PJ	11.07.2022	14:00				180		180	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze
Leova	or. Leova	str. Ion Soltis, str. Negruzi, str. C. Stere, str. Decebal, str. V. Lupu, str. A. Vlaicu, str. M. Eminescu, str. Livezilor	PM/PJ	18.07.2022	9:25		31:00:00	31:00:00	503	3	506	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze
Leova	or. Leova	str.B. P. Hasdeu Nr. 8	PJ	26.07.2022	9:25		5:00:00	5:00:00	3		3	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze
Leova	or. Leova	str. M. Varlaam 12	PJ	26.07.2022	10:50		6:00:00	6:00:00	5		5	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze
Leova	or. Leova	str. M. Varlaam 6,8 str. Gorkii	PM	26.08.2022	9:40		6:00:00	6:00:00	5	2	7	P		Reutilarea PRG nr.6
Leova	s. Romanovca	s. Romanovca	PM/PJ	29.08.2022	10:40		3:20:00	3:20:00	18		18	N		Deteriorarea conductei de gaze de presiune medie PE d. 40 mm
Leova	or. Leova	str. A. Marinescu	PJ	05.09.2022	9:30		6:30:00	6:30:00	16	1	17	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze
Leova	or. Leova	str. C. Stere str. Dosoftei	PJ	08.09.2022	9:30		4:00:00	4:00:00	15		15	p		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze
Leova	or. Leova	str. Vatlin 5-40	PJ	09.09.2022	9:20		6:20:00	6:20:00	6		6	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze