

Anexa  
la Regulamentul privind calitatea serviciilor de transport  
și de distribuție a gazelor naturale aprobat prin  
Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE  
nr.422 din 22.11.2019

**SRL "Cimișlia - gaz"  
(OST)**

**RAPORT  
cu privire la calitatea serviciului de transport/distribuție  
a gazelor naturale pentru perioada anului 2020**

**Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviți în perioada de referință (NCt), - 24529**

**inclusiv:**

**Numărul de consumatori casnici (CC) - 23704, numărul locurilor de consum ale CC - 23704**

**Numărul de consumatori noncasnici (CN) - 500, numărul locurilor de consum ale CN - 825**

**Inginer-șef**

**Natalia Stoian**

## Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL "Cimislia - gaz"

| Raion    | Localitate       | Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/ OSD  | Nivelul de presiune (înaltă P/medie PM/joasă PJ) | Data întreruperii | Ora întreruperii | Durata întreruperii, Ti |         |         | Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi) |                         |               | Cauza întreruperii           |  |   |
|----------|------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------------|---------|---------|--|-------------------------|---------------|------------------------------|--|---|
|          |                  |  |  |                   |                  | OST                     | OSD     | Total   | Locuri de consum ale CC                                    | Locuri de consum ale CN | Total (10+11) | Programat/ Noprogramat (P/N) | Cauza, conform clasificării din pct.18 | Descriere detaliată   |
| 1        | 2                | 3  | 4  | 5                 | 6                | 7                       | 8       | 9       | 10   | 11                      | 12            | 13                           | 14                                     | 15  |
| Cimislia | s. Gradiste      | PRG№9  | PJ   | 02.01.2020        | 9:00             |                         | 5:00:00 | 5:00:00 | 45   | 0                       | 45            | P                            |  | Racordarea noilor consumatori la rețea  |
| Cimislia | or.Cimislia      | PRG№71 PRG№112   | PM   | 15.01.2020        | 13:15            |                         | 3:30:00 | 3:30:00 | 2  | 0                       | 2             | P                            |  | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№71; PRG№112.  |
| Cimislia | s. Costangalia   | GRP  | PM   | 21.01.2020        | 10:30            |                         | 6:00:00 | 6:00:00 | 130  | 0                       | 130           | P                            |  | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la GRP.  |
| Cimislia | s. Fetita        | PRG№10<br>PRG№13 PRG№15<br>PRG№16                            | PM   | 22.01.2020        | 8:30             |                         | 7:00:00 | 7:00:00 | 11   | 0                       | 11            | P                            |  | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№10 ; PRG№13; PRG№15 PRG№16.   |
| Cimislia | or.Cimislia      | Gazoduct P/Î spre s.Javgur, Maximeni, Ialpujeni, Marienfeld. | PI   | 08.02.2020        | 15:30            |                         | 3:10:00 | 3:10:00 | 222  | 7                       | 229           | N                            | AT                                     | Efectuarea lucrarilor de terasament la constructia drumurilor de catre firma"Onur Tashhaunt" necoordonate cu operatorul de distributie. |
| Cimislia | or.Cimislia      | PRG №104<br>PRG№136<br>PRG№130 PRG№101<br>PRG№101            | PM   | 19.02.2020        | 8:30             |                         | 7:00:00 | 7:00:00 | 22   | 2                       | 24            | P                            |  | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG №104; PRG№136 PRG№130; PRG№101; PRG№101.  |
| Cimislia | or. Cimislia     | PRG№61 PRG№33<br>PRG№49                                      | PM   | 06.03.2020        | 8:30             |                         | 7:00:00 | 7:00:00 | 5  | 0                       | 5             | P                            |  | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№61; PRG№33; PRG№49 .  |
| Cimislia | s.Gura-Galbenei  | PRG№15   | PJ   | 09.03.2020        | 9:00             | -                       | 5:00:00 | 5:00:00 | 12   | 0                       | 12            | P                            |  | Racordarea noilor consumatori la rețea  |
| Cimislia | s.Valea-Perjei   | PRG№2  | PJ   | 12.03.2020        | 9:00             | -                       | 5:00:00 | 5:00:00 | 18   | 0                       | 18            | P                            |  | Racordarea noilor consumatori la rețea  |
| Cimislia | or.Cimislia      | PRG№45 PRG№63<br>PRG№44                                      | PM   | 12.03.2020        | 9:00             | -                       | 6:30:00 | 6:30:00 | 26   | 0                       | 26            | P                            |  | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№45 ;PRG№63 ; PRG№44   |
| Cimislia | or.Cimislia      | PRG№69 PRG№62<br>PRG№118                                     | PM   | 13.03.2020        | 9:00             | -                       | 6:30:00 | 6:30:00 | 8  | 2                       | 10            | P                            |  | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№69; PRG№62 ; PRG№118  |
| Cimislia | or.Cimislia      | PRG№81 PRG№85  | PM   | 16.03.2020        | 13:00            | -                       | 3:30:00 | 3:30:00 | 0  | 2                       | 2             | P                            |  | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№81 ; PRG№85   |
| Cimislia | or.Cimislia      | PRG№61 PRG№32  | PM   | 16.03.2020        | 8:30             | -                       | 7:00:00 | 7:00:00 | 5  | 0                       | 5             | P                            |  | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№61;PRG№32.  |
| Cimislia | s. Gura-Galbenei | PRG-23   | PJ   | 01.04.2020        | 17:10            |                         | 0:30:00 | 0:30:00 | 3  | 0                       | 3             | N                            | AT                                     | Conectarea, neautorizata a incalzorului de apa la coducta de gaze naturale (suplinirea gazoductului de presiune joasa cu apa            |
| Cimislia | s. Gura-Galbenei | PRG №1   | PJ   | 21.05.2020        | 9:00             |                         | 5:00:00 | 5:00:00 | 10   | 0                       | 10            | P                            |  | Racordarea noilor consumatori la rețea  |

|            |                               |  |    |            |       |  |          |          |     |   |     |   |    |   |
|------------|-------------------------------|--|----|------------|-------|--|----------|----------|-----|---|-----|---|----|---|
| Cimislia   | or.Cimislia                   | PRG-13   | PJ | 26.05.2020 | 9:00  |  | 6:30:00  | 6:30:00  | 18  | 0 | 18  | P |    | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG-13.   |
| Cimislia   | s. Gura-Galbenei              | IKR №39  | PJ | 27.05.2020 | 14:30 |  | 2:00:00  | 2:00:00  | 11  | 0 | 11  | P |    | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №39   |
| Cimislia   | s. Satul-Nou                  | PRG№2 PRG№18   | PJ | 28.05.2020 | 8:30  |  | 3:30:00  | 3:30:00  | 28  | 0 | 28  | P |    | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№2 ;PRG№18.  |
| Cimislia   | s. Satul-Nou                  | PRG№10 PRG№4   | PJ | 29.05.2020 | 8:30  |  | 3:30:00  | 3:30:00  | 22  | 0 | 22  | P |    | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№10; PRG№4.  |
| Cimislia   | or.Cimislia                   | PRG№17   | PJ | 02.06.2020 | 8:00  |  | 1:30:00  | 1:30:00  | 5   | 0 | 5   | N | AT | Conectarea, neautorizata a incalzitorului de apa la conducta de gaze naturale (suplinirea gazoductului de presiune joasa cu apa |
| Cimislia   | Între s.Selemet - s.Satul-Nou | s.Selemet si s. Satul-Nou  | PI | 15.06.2020 | 9:40  |  | 5:35:00  | 5:35:00  | 270 | 4 | 274 | N | AT | Deteriorarea g/d interrural p/i, in urma lucrarilor de terasament neautorizat.  |
| Cimislia   | or.Cimislia                   | Dispozitivul de inchidere Ø32mm pe peretele exterior al cladirii, str. M.Eminescu 10 | PJ | 05.06.2020 | 9:00  |  | 1:00:00  | 1:00:00  | 16  | 0 | 16  | P |    | Racordarea noilor consumatori la retea  |
| Cimislia   | or.Cimislia                   | Dispozitivul de inchidere Ø32mm pe peretele exterior al cladirii, str. M.Eminescu 37 | PJ | 05.06.2020 | 14:00 |  | 1:00:00  | 1:00:00  | 8   | 0 | 8   | P |    | Racordarea noilor consumatori la retea  |
| r.Hincesti | s. Nemteni                    | PRG№8  | PJ | 11.06.2020 | 9:00  |  | 5:00:00  | 5:00:00  | 0   | 2 | 2   | P |    | Racordarea noilor consumatori la retea  |
| Cimislia   | str.V.Micle 26a               | PRG№43   | PJ | 11.06.2020 | 13:00 |  | 3:00:00  | 3:00:00  | 23  | 0 | 23  | P |    | Racordarea noilor consumatori la retea  |
| Cimislia   | s.Mihailovca                  | PRG№14 PRG№16  | PJ | 12.06.2020 | 8:30  |  | 6:30:00  | 6:30:00  | 17  | 0 | 17  | P |    | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№14 ; PRG№16.  |
| Cimislia   | s.Mihailovca                  | PRG № 22 PRG№ 25   | PJ | 15.06.2020 | 8:30  |  | 6:30:00  | 6:30:00  | 29  | 0 | 29  | P |    | Efectuarea lucrariloe de reparatie si profilaxie la PRG № 22; PRG№ 25.  |
| Cimislia   | or.Cimislia                   | PRG№7 str. G. Ureche4  | PJ | 14.06.2020 | 15:10 |  | 24:55:00 | 24:55:00 | 8   | 0 | 8   | N | FM | Caderea g/d de pe piloni in urma ploilor abundente si a inundatiilor.   |
| Cimislia   | s.Mihailovca                  | PRG№27   | PJ | 16.06.2020 | 8:30  |  | 6:30:00  | 6:30:00  | 6   | 0 | 6   | P |    | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№27.   |
| Cimislia   | s.Mihailovca                  | PRG№28   | PJ | 16.06.2020 | 9:00  |  | 5:00:00  | 5:00:00  | 5   | 0 | 5   | P |    | Racordarea noilor consumatori la retea  |
| Cimislia   | s. Suric                      | PRG№1 PRG№2  | PJ | 16.06.2020 | 9:00  |  | 6:00:00  | 6:00:00  | 12  | 0 | 12  | P |    | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№1; PRG№2.   |
| Cimislia   | s.Gura-Galbenei               | IKR№22   | PJ | 18.06.2020 | 14:30 |  | 2:00:00  | 2:00:00  | 1   | 0 | 1   | P |    | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№22.   |
| Cimislia   | s.Mihailovca                  | IKR№4  | PJ | 18.06.2020 | 8:30  |  | 3:30:00  | 3:30:00  | 1   | 0 | 1   | P |    | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№4.  |
| Cimislia   | s. Bogdanovca-Noua            | IKR№1, IKR№2<br>IKR№10 IKR№12<br>IKR №14   | PJ | 18.06.2020 | 9:30  |  | 6:30:00  | 6:30:00  | 19  | 0 | 19  | P |    | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№1 IKR№2; IKR№10; IKR№12; IKR №14.                                       |

|          |                              |  |          |            |       |  |          |          |      |    |      |   |  |   |
|----------|------------------------------|--|----------|------------|-------|--|----------|----------|------|----|------|---|--|---|
| Cimislia | or.Cimislia,                 | PPRG- or.Cimislia;<br>PPRG- s. Ciucur-Minjiir,<br>PPRG - s. Bogdanovca-<br>Noua, PPRG- s.<br>Bogdanovca-Veche,<br>PPRG- s.Dimitrovca,<br>PPRG- s. Topal, PPRG-<br>s.Cenac. | PM       | 06.07.2020 | 9:00  |  |          |          | 2126 | 79 | 2205 | P |  | Verificarea la etansietate g/t, subteran p/m inclusiv efectuarea lucrarilor de schimbare a vanei de sectionare d.80mm la iesire in PPRG.          |
| Cimislia | SE Mihailovca                | Vana de sectionare p/î d.100mm spre SE Mihailovca, PPRG-2buc, PPRG-s.Selemet, PPRG- s.Satul-Nou, PPRG- s. Suric, PPRG-s.Batir  | PM<br>PJ | 06.07.2020 | 9:00  |  | 55:00:00 | 55:00:00 | 1237 | 16 | 1253 | P |  | Efectuarea lucrarilor de deservire tehnica la PPRG inlocuirea dispozitivelor de inchidere la PPRG, inclusiv verificarea la etansietate a g/t p/m. |
| Cimişlia | or.Cimişlia                  | SRG-1buc, PRG-79buc,   | PM       | 06.07.2020 | 9:00  |  |          |          | 3052 | 84 | 3136 | P |  | Verificarea la etansietate g/t, subteran p/m inclusiv efectuarea lucrarilor de schimbare a robinetului d.20mm la iesire in PRG.                   |
| Cimislia | SE Valea Perjei              | Vana de sectionare p/î d.100mm spre SE Valea Perjei: PPRG-Hîrtop, PPRG-Ecaterinovca,PPRG-s.Valea Perjei, PPRG-s.Gradişte, PPRG-s.Coştangalia                               | PM       | 06.07.2020 | 9:00  |  |          |          | 1449 | 23 | 1472 | P |  | Verificarea la etansietate g/t,subteran p/m. inclusiv efectuarea lucrarilor de schimbare a robinetului de sectionare d.20mm la iesire in PRG .    |
| Cimislia | s.Gura-Galbenei              | IKR№41   | PJ       | 22.07.2020 | 13:30 |  | 3:00:00  | 3:00:00  | 1    | 0  | 1    | P |  | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№41.   |
| Cimişlia | or.Cimislia str.C.Stamati,44 | PRG№22   | PJ       | 23.07.2020 | 9:00  |  | 5:00:00  | 5:00:00  | 16   | 0  | 16   | P |  | Racordarea noilor consumatori la retea  |
| Cimislia | SE Gura-Galbenei             | SRG Gura-Galbenei vana de sectionare p/î d.100mm spre s.Gura-Galbenei, s.Albina, s.Fetita, s.Mereni  | PÎ<br>PJ | 11.08.2020 | 9:00  |  | 47:30:00 | 47:30:00 | 1761 | 34 | 1795 | P |  | Efectuarea lucrarilor de deservire tehnica la SRG,verificarea la etansietate g/t subteran, p/i,p/m.   |
| Cimislia | s.Cenac                      | IKR №4   | PJ       | 20.08.2020 | 13:00 |  | 3:30:00  | 3:30:00  | 4    | 0  | 4    | P |  | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №4.   |
| Cimislia | s.Batir                      | IKR№1  | PJ       | 21.082020  | 13:00 |  | 3:30:00  | 3:30:00  | 5    | 0  | 5    | P |  | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№1.  |
| Cimislia | r.Cimislia str.Patria        | PRG№41   | PJ       | 25.082020  | 9:00  |  | 6:30:00  | 6:30:00  | 45   | 0  | 45   | P |  | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№41.   |

|              |  |  |            |            |       |  |         |         |     |   |     |   |  |
|--------------|--|--|------------|------------|-------|--|---------|---------|-----|---|-----|---|--|
| Cimislia     | s.Ciucur-Minjur                                  | PRG№25   | PJ         | 03.09.2020 | 9:00  |  | 6:30:00 | 6:30:00 | 3   | 0 | 3   | P | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№25.                  |
| Cimislia     | s.Bogdanovca-Noua                                | PRG№:7   | PJ         | 07.09.2020 | 9:00  |  | 6:30:00 | 6:30:00 | 12  | 0 | 12  | P | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№:7 .                 |
| Cimislia     | s.Bogdanovca-Noua                                | PRG№3: PRG№8:<br>PRG№11  | PJ         | 07.09.2020 | 9:00  |  | 6:30:00 | 6:30:00 | 6   | 0 | 6   | P | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№3: PRG№8:<br>PRG№11. |
| Cimislia     | or.Cimislia str.St cel Mare<br>str.Suveranitatii | PRG№16<br>PRG№30   | PJ         | 08.09.2020 | 9:00  |  | 6:30:00 | 6:30:00 | 19  | 0 | 19  | P | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№16 ; PRG№30.         |
| r.Hincesti   | s.Nemțeni  | vana Ø100 P/Î nod de<br>evidență Bălăurești,<br>SRG s. Nemțeni | PÎ, PM, PJ | 10.09.2020 | 9:00  |  | 7:00:00 | 7:00:00 | 87  | 0 | 87  | P | Verificarea la etansietate g/t, subteran p/l, p/m,p/j.                       |
| Cimișlia     | s. Fetita  | IKRN №24, IKRN№<br>21  | PJ         | 11.09.2020 | 8:30  |  | 7:30:00 | 7:30:00 | 2   | 0 | 2   | P | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №24; IKRN№ 21.       |
| Cimișlia     | or. Cimișlia                                     | str.Al.cel Bun,126   | PJ         | 16.09.2020 | 9:30  |  | 7:00:00 | 7:00:00 | 12  | 0 | 12  | P | Verificarea la etansietate a g/t,p/j,otel.                                   |
| Cimișlia     | or. Cimișlia                                     | C.Stamati,18   | PJ         | 21.09.2020 | 9:30  |  | 5:15:00 | 5:15:00 | 24  | 0 | 24  | P | Verificarea la etansietate a g/t,p/j,otel.                                   |
| Cimișlia     | or. Cimișlia                                     | V.Alecsandri,95, scara<br>2,3                                  | PJ         | 17.09.2020 | 9:30  |  | 5:15:00 | 5:15:00 | 30  | 0 | 30  | P | Verificarea la etansietate a g/t,p/j,otel.                                   |
| Cimișlia     | s.Mihailovca                                     | PRG№15, PRG№4,<br>PRG№3,                                       | PJ         | 24.09.2020 | 9:00  |  | 7:00:00 | 7:00:00 | 11  | 0 | 11  | P | Verificarea la etansietate a g/t,p/j,otel.                                   |
| Cimișlia     | or. Cimișlia                                     | str.C.Stamati, 12/15   | PJ         | 14.10.2020 | 9:00  |  | 5:00:00 | 5:00:00 | 6   | 0 | 6   | P | Racordarea noilor consumatori la retea                                       |
| Cimișlia     | s. Mihailovca                                    | IKR№57 IKR№56  | PJ         | 27.10.2020 | 8:30  |  | 7:30:00 | 7:30:00 | 2   | 0 | 2   | P | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№57; IKR№56.          |
| Cimislia     | s. Selemet                                       | PRG№1.1  | PM         | 09.11.2020 | 9:00  |  | 5:00:00 | 5:00:00 | 30  | 0 | 30  | P | Racordarea noilor consumatori la retea                                       |
| Cimislia     | s.Mihailovca                                     | PRG№9 PRG№11   | PM         | 16.11.2020 | 8:30  |  | 7:30:00 | 7:30:00 | 14  | 0 | 14  | P | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№9; PRG№11.           |
| Cimislia     | or.Cimislia                                      | PRG№19   | PM         | 25.11.2020 | 8:30  |  | 6:00:00 | 6:00:00 | 16  | 0 | 16  | P | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№19.                  |
| Cimislia     | s.Mihailovca                                     | PRG№41   | PJ         | 26.11.2020 | 9:00  |  | 5:00:00 | 5:00:00 | 13  | 0 | 13  | P | Racordarea noilor consumatori la retea                                       |
| Cimislia     | or.Cimislia                                      | Str.M.Eminescu 49/6  | PJ         | 11.12.2020 | 8:30  |  | 3:00:00 | 3:00:00 | 6   | 0 | 6   | P | Verificarea la etansietate a g/t,p/j ,otel.                                  |
| Cimislia     | s.Ecaterinovca                                   | IKR№12   | PJ         | 24.12.2020 | 8:30  |  | 3:30:00 | 3:30:00 | 1   | 0 | 1   | P | Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№12.                  |
| Cimislia     | s.Sagaidac                                       | PRG №2a  | PM         | 24.12.2020 | 9:00  |  | 5:00:00 | 5:00:00 | 2   | 0 | 2   | P | Racordarea noilor consumatori la retea                                       |
| Basarabeasca | or. Basarabeasca                                 | PRG -32  | PJ         | 14.01.2020 | 9.30  |  | 2:15:00 | 2:15:00 | 60  | 0 | 60  | P | Verificarea la etansietate   |
| Basarabeasca | s.Başcalia                                       | PRG-34   | PJ         | 27.01.2020 | 8.30  |  | 4:50:00 | 4:50:00 | 25  | 0 | 25  | P | Verificarea la etansietate   |
| Basarabeasca | or. Basarabeasca                                 | PRG-2  | PJ         | 27.01.2020 | 8.50  |  | 7:00:00 | 7:00:00 | 20  | 0 | 20  | P | Verificarea la etansietate   |
| Basarabeasca | s.Başcalia                                       | PRG- 36  | PJ         | 27.01.2020 | 13.40 |  | 3:20:00 | 3:20:00 | 15  | 0 | 15  | P | Verificarea la etansietate   |
| Basarabeasca | s.Başcalia                                       | PRG -18  | PJ         | 18.02.2020 | 08.15 |  | 8:55:00 | 8:55:00 | 20  | 0 | 20  | P | Verificarea la etansietate   |
| Basarabeasca | or. Basarabeasca                                 | PRG- 45,47   | PJ         | 19.02.2020 | 08.20 |  | 8:40:00 | 8:40:00 | 100 | 0 | 100 | P | Verificarea la etansietate   |
| Basarabeasca | s.Başcalia                                       | PRG- 14  | PJ         | 19.02.2020 | 08.30 |  | 8:10:00 | 8:10:00 | 10  | 0 | 10  | P | Verificarea la etansietate   |
| Basarabeasca | s.Sadaclia                                       | PRG-18   | PJ         | 21.02.2020 | 08.30 |  | 7:50:00 | 7:50:00 | 51  | 0 | 51  | P | Verificarea la etansietate   |
| Basarabeasca | or. Basarabeasca                                 | PRG-2  | PJ         | 26.02.2020 | 08.50 |  | 7:50:00 | 7:50:00 | 50  | 0 | 50  | P | Verificarea la etansietate   |

|               |                  |  |    |            |       |  |          |          |      |     |      |   |    |   |
|---------------|------------------|--|----|------------|-------|--|----------|----------|------|-----|------|---|----|---|
| Basarabeasaca | or. Basarabeasca | PRG 30, 31, 27,3   | PJ | 03.03.2020 | 09.10 |  | 5:15:00  | 5:15:00  | 46   | 0   | 46   | P |    | Verificarea la etanșietate  |
| Basarabeasaca | s. Bașcalia      | PRG-9  | PJ | 11.03.2020 | 08.20 |  | 8:00:00  | 8:00:00  | 53   | 0   | 53   | P |    | Verificarea la etanșietate  |
| Basarabeasaca | or. Basarabeasca | PRG-2  | PJ | 11.03.2020 | 08.50 |  | 8:00:00  | 8:00:00  | 20   | 0   | 20   | P |    | Verificarea la etanșietate  |
| Basarabeasaca | s. Iordanovca    | PRG-35buc.   | PM | 20.07.2020 | 09.20 |  | 56:00:00 | 56:00:00 | 163  | 3   | 166  | P |    | Verificarea la etanșietate conducta de gaze subterană din PE presiune joasă   |
|               | s.Sadaclia       | PRG -10buc.  |    |            |       |  |          |          | 995  | 12  | 1007 |   |    |   |
|               | s.Carabetovca    | PRG - 5 buc.   |    |            |       |  |          |          | 374  | 3   | 377  |   |    |   |
|               | s. Iserlia       | PRG - 20 buc.  |    |            |       |  |          |          | 143  | 3   | 146  |   |    |   |
|               | s. Ivanovca      | PRG -1   |    |            |       |  |          |          | 31   | 0   | 31   |   |    |   |
| Basarabeasaca | or. Basarabeasca | PRG- 88 buc.   | PM | 27.07.2020 | 08.30 |  | 57:00:00 | 57:00:00 | 3945 | 101 | 4046 | P |    | Verificarea la etanșietate conducta de gaze subterană și supraterană din oțel presiune medie  |
| Basarabeasaca | s.Bașcalia       | PRG - 42 buc   | PI | 07.09.2020 | 08.30 |  | 57:00:00 | 57:00:00 | 763  | 10  | 773  | P |    | Verificarea la etanșietate conducta de gaze subterană din oțel presiune înaltă și din PE presiune medie   |
| Basarabeasaca | s. Carabetovca   | str. Șt.cel Mare PRG- 10   | PM | 05.10.2020 | 14.45 |  | 3:55:00  | 3:55:00  | 3    | 0   | 3    | N | AT | În urma lucrărilor de săpături efectuate pentru pozarea conductei de apă, a fost deteriorat gazoductul de PM Ø32mm PE de către persoana fizica, fără permisiunea pentru efectuarea lucrărilor de terasament |
| Basarabeasaca | or. Basarabeasca | PRG- 22  | PJ | 16.10.2020 | 08.30 |  | 7:40:00  | 7:40:00  | 15   | 2   | 17   | P |    | Verificarea la etanșietate  |
| Basarabeasaca | s.Sadaclia       | PRG- 11  | PJ | 23.10.2020 | 08.30 |  | 7:20:00  | 7:20:00  | 17   | 0   | 17   | P |    | Verificarea la etanșietate  |
| Basarabeasaca | s. Abaclia       | str. Independenței   | PJ | 26.10.2020 | 08.30 |  | 8:00:00  | 8:00:00  | 38   | 0   | 38   | P |    | Verificarea la etanșietate  |
| Basarabeasaca | or. Basarabeasca | PRG- 10  | PJ | 26.10.2020 | 09.20 |  | 4:10:00  | 4:10:00  | 6    | 3   | 9    | P |    | Verificarea la etanșietate  |
| Basarabeasaca | or. Basarabeasca | PRG -32  | PJ | 26.10.2020 | 10.00 |  | 6:40:00  | 6:40:00  | 47   | 0   | 47   | P |    | Verificarea la etanșietate  |
| Basarabeasaca | s. Abaclia       | PRG-8  | PJ | 27.10.2020 | 09.20 |  | 6:40:00  | 6:40:00  | 28   | 0   | 28   | P |    | Verificarea la etanșietate  |
| Basarabeasaca | s.Abaclia        | PRG - 38   | PJ | 20.11.2020 | 08.40 |  | 8:10:00  | 8:10:00  | 63   | 0   | 63   | P |    | Verificarea la etanșietate  |
| Basarabeasaca | s. Sadaclia      | PRG-13   | PJ | 20.11.2020 | 09.15 |  | 7:45:00  | 7:45:00  | 43   | 0   | 43   | P |    | Verificarea la etanșietate  |
| Basarabeasaca | or. Basarabeasca | PRG -26  | PJ | 20.11.2020 | 10.10 |  | 7:10:00  | 7:10:00  | 55   | 0   | 55   | P |    | Verificarea la etanșietate  |
| Basarabeasaca | or. Basarabeasca | PRG - 24   | PJ | 26.11.2020 | 10.30 |  | 5:00:00  | 5:00:00  | 25   | 0   | 25   | P |    | Verificarea la etanșietate  |
| Basarabeasaca | or. Basarabeasca | PRG- 47  | PJ | 07.12.2020 | 10.00 |  | 6:00:00  | 6:00:00  | 30   | 0   | 30   | P |    | Verificarea la etanșietate  |
| Basarabeasaca | s.Bașcalia       | PRG -6   | PJ | 16.12.2020 | 10.00 |  | 6:00:00  | 6:00:00  | 30   | 0   | 30   | P |    | Verificarea la etanșietate  |
| Basarabeasaca | or. Basarabeasca | PRG-1  | PJ | 21.12.2020 | 08.40 |  | 7:50:00  | 7:50:00  | 33   | 0   | 33   | P |    | Verificarea la etanșietate  |
| Basarabeasaca | s. Sadaclia      | PRG-32   | PJ | 23.12.2020 | 08.40 |  | 7:50:00  | 7:50:00  | 52   | 0   | 52   | P |    | Verificarea la etanșietate  |
| Leova         | or. Leova        | PRG 50 str. Alexandru cel Bun  | PJ | 11.01.2020 | 9:30  |  | 1:30:00  | 1:30:00  | 21   | 0   | 21   | P |    | Au fost liminate scurgeri de gaze depistate in urma inspectării   |
| Leova         | or. Leova        | PRG 108 str. Decebal   | PJ | 11.01.2020 | 11:05 |  | 3:00:00  | 3:00:00  | 16   | 0   | 16   | P |    | Au fost liminate scurgeri de gaze depistate in urma inspectării   |
| Leova         | or. Leova        | PRG 8 str. M Costin 2- 14, str. Gheorghe Ureche2-15, str. Livezilor 23 | PJ | 22.01.2020 | 10:35 |  | 5:55:00  | 5:55:00  | 16   | 0   | 16   | P |    | Racordare prin sudura a noului consumator la rețeaua de gaze naturale   |
| Leova         | or. Leova        | PRG Nr 38 str.M. Eminescu 61-94. Str. I. Neculce 9-10                  | PJ | 03.02.2020 | 9:20  |  | 5:00:00  | 5:00:00  | 25   | 0   | 25   | P |    | Demontarea robinetului cu bila cu flansa la intrare in PRG defectat   |
| Leova         | or. Leova        | PRG Nr 8 str. M. Costin 11   | PJ | 13.02.2020 | 13:00 |  | 3:30:00  | 3:30:00  | 14   | 0   | 14   | P |    | Modificarea instalatiei Interioare  |
| Leova         | sat. Baius       | PRG Nr 9   | PJ | 21.02.2020 | 9:00  |  | 3:30:00  | 3:30:00  | 11   | 0   | 11   | P |    | Montarea liniei de ocolire  |
| Leova         | or. Leova        | PRG 54 str.Liviu Rebreanu24-42   | PJ | 26.05.2020 | 10:10 |  | 5:40:00  | 5:40:00  | 10   | 0   | 10   | P |    | Demontarea robinetului cu bila cu flansa la intrare in PRG defectat   |

|       |               |  |    |            |       |  |          |          |     |   |     |   |    |  |
|-------|---------------|--|----|------------|-------|--|----------|----------|-----|---|-----|---|----|--|
| Leova | or. Leova     | PRG Nr 55  | PJ | 27.05.2020 | 9:40  |  | 5:35:00  | 5:35:00  | 19  | 0 | 19  | P |    | Demontarea robinetului cu bila cu flansa la intrare in PRG defectat  |
| Leova | or. Leova     | str.M. Kogilniceanu  | PJ | 01.06.2020 | 9:00  |  | 7:10:00  | 7:10:00  | 16  | 0 | 16  | P |    | Proba la etansietate a gazoductului.   |
| Leova | or. Leova     | str. Granicerilor PRG 66   | PJ | 05.06.2020 | 10:00 |  | 6:00:00  | 6:00:00  | 22  | 0 | 22  | P |    | Demontarea robinetului cu bila cu flansa la intrare in PRG defectat  |
| Leova | sat. Sirma    | sat. Sirma   | PJ | 15.06.2020 | 11:10 |  | 2:50:00  | 2:50:00  | 3   | 1 | 4   | N | AT | Conectarea gresita, neautorizata a incalzitorului de apa la cnducta de gaze naturale (suplinirea gazoductului de presiune joasa cu apa |
| Leova | sat. Borogani | PRG 17   | PJ | 20.07.2020 | 9:30  |  | 7:40:00  | 7:40:00  | 271 | 0 | 271 | P |    | Demontarea robinetului cu bila cu flansa la intrare in PRG defectat  |
| Leova | sat. Borogani | PRG Nr 18  | PJ | 22.07.2020 | 8:00  |  | 9:00:00  | 9:00:00  | 43  | 0 | 43  | P |    | Demontarea robinetului cu bila cu flansa la intrare in PRG defectat  |
| Leova | or. Leova     | PRG 153 str.Aleco Russo  | PJ | 27.07.2020 | 9:30  |  | 5:50:00  | 5:50:00  | 15  | 0 | 15  | P |    | Lucrari planificate, montarea robinetului la intrare in PRG 153  |
| Leova | or. Leova     | str. Independentei 48 ap.22.23.26.30.31.34.35.38.39.                       | PJ | 07.08.2020 | 9:00  |  | 1:30:00  | 1:30:00  | 10  | 0 | 10  | P |    | Racordarea noilor consumatori la retea   |
| Leova | or. Leova     | str. Independentei 50 ap.44.48.52.56.60                                    | PJ | 11.08.2020 | 9:30  |  | 5:30:00  | 5:30:00  | 5   | 0 | 5   | P |    | Racordarea noilor consumatori la retea   |
| Leova | or. Leova     | str. I.L. Caragiale13, str. Stefan cel Mare 82                             | PJ | 13.08.2020 | 13:00 |  | 3:30:00  | 3:30:00  | 35  | 0 | 35  | P |    | Racordarea noilor consumatori la retea   |
| Leova | or. Leova     | str. Gh. Asache , str. Alexandru cel Bun 7-23.30.34.36                     | PJ | 25.08.2020 | 10:30 |  | 6:15:00  | 6:15:00  | 18  | 0 | 18  | P |    | Proba la etansietate a gazoductului de pj.   |
| Leova | or. Iargara   | SRL "CRISVALG"   | PJ | 25.08.2020 | 17:05 |  | 2:00:00  | 2:00:00  |     | 1 | 1   | N | AT | In urma efectuarii lucrarilor de terasament a fost deteriorate gazoductul subteran cu diametrul 90 mm de presiune medie                |
| Leova | or. Leova     | str, Unirii 38   | PJ | 11.09.2020 | 10:30 |  | 1:30:00  | 1:30:00  | 2   | 0 | 2   | P |    | Demontarea robinetului cu bila cu flansa la intrare in PRG defectat  |
| Leova | or. Leova     | sat. Sileste, Frumusica, Troita, Troian, Vozneseni, Sarateni, Tomaiul Nou. | PÎ | 14.09.2020 | 9:00  |  | 58:00:00 | 58:00:00 | 239 | 0 | 239 | P |    | Proba la etansietate a gazoductului de PI.   |
| Leova | or. Leova     | str. 31 August ap 2626-29  | PJ | 17.09.2020 | 9:20  |  | 2:00:00  | 2:00:00  | 2   | 0 | 2   | P |    | Racordarea noilor consumatori la retea   |
| Leova | or. Leova     | str. Alexandru cel Bun 43  | PJ | 08.10.2020 | 9:25  |  | 9:35:00  | 9:35:00  | 32  | 0 | 32  | P |    | Modificarea retelelor interioare   |
| Leova | or. Leova     | str. Independentei 48  | PJ | 15.10.2020 | 9:30  |  | 6:30:00  | 6:30:00  | 25  | 0 | 25  | P |    | Modificarea retelelor interioare   |
| Leova | or. Leova     | str.M. Varlaam 10/33.36.39.42.45   | PJ | 23.10.2020 | 9:30  |  | 5:50:00  | 5:50:00  | 5   | 0 | 5   | P |    | Proba la etansietate a gazoductului.   |
| Leova | or. Leova     | str. M. Costin 7.9.11  | PJ | 14.11.2020 | 11:15 |  | 4:35:00  | 4:35:00  | 55  | 0 | 55  | P |    | Proba la etansietate a gazoductului.   |
| Leova | or. Leova     | str. B. P. Hasdeu 3  | PJ | 21.12.2020 | 11:00 |  | 5:30:00  | 5:30:00  | 12  | 0 | 12  | P |    | Proba la etansietate a gazoductului.   |

**Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale pe SRL "Cimișlia - gaz"**

| Rețeaua de distribuție (raionul) | Cauza întreruperilor | Numărul de consumatori deserviți (NCt) | NCi – numărul locurilor de consum ale consumatorilor finali, afectate de întreruperea i în livrarea gazelor naturale | Ti – durata întreruperii i în livrarea, gazelor naturale, calculată conform pct.20 din prezentul Regulament, minute | SAIDI (minute)  | SAIFI (întreruperi) |
|----------------------------------|----------------------|--|--|---|-----------------|---------------------|
| Cimișlia                         | FM                   | 10249                                  | 8  | 1495  | 1,17            | 0,00078             |
|                                  | AT                   | 10249                                  | 511  | 645   | 32,16           | 0,04986             |
|                                  | AC                   | 10249                                  |  |   |                 |                     |
|                                  | Programate           | 10249                                  | 10746  | 22710   | 23811,27        | 1,04849             |
| Basarabeasca                     | FM                   | 7895                                   |  |   |                 |                     |
|                                  | AT                   | 7895                                   | 3  | 235   | 0,09            | 0,00038             |
|                                  | AC                   | 7895                                   |  |   |                 |                     |
|                                  | Programate           | 7895                                   | 7503   | 20780   | 19748,24        | 0,95035             |
| Leova                            | FM                   | 6385                                   |  |   |                 |                     |
|                                  | AT                   | 6385                                   | 5  | 290   | 0,23            | 0,00078             |
|                                  | AC                   | 6385                                   |  |   |                 |                     |
|                                  | Programate           | 6385                                   | 939  | 10775   | 1584,61         | 0,14706             |
| <b>Total pe întreprindere</b>    | <b>FM</b>            | <b>24529</b>                           | <b>8</b>   | <b>1495</b>   | <b>0,49</b>     | <b>0,00033</b>      |
|                                  | <b>AT</b>            | <b>24529</b>                           | <b>519</b>   | <b>1170</b>   | <b>24,76</b>    | <b>0,02116</b>      |
|                                  | <b>AC</b>            | <b>24529</b>                           |  |   |                 |                     |
|                                  | <b>Programate</b>    | <b>24529</b>                           | <b>19188</b>   | <b>54265</b>  | <b>42449,22</b> | <b>0,78226</b>      |

Notă:

Indicatorul SAIDI pentru OSD se va calcula luând ca bază numărul locurilor de consum (NCt), racordate la rețeaua întreprinderii raportoare.

FM – situații de forță majoră sau condiții meteorologice deosebite;

AT – acțiunile terților

AC – alte cauze;

**Inginer-șef**

**Natalia Stoian**

**Indicatori garantați de continuitate în livrarea gazelor naturale pe SRL „Cimișlia - gaz” pentru anul 2020**

Tabelul 3

| Punct din Regulament      | Descriere  |  | Nr. de întreruperi           | Mențiuni |
|---------------------------|--|--|------------------------------|----------|
| Pct. 14, alin 1), lit. a) | Întreruperi, legate de efectuarea de lucrări (înlocuirea unui echipament de măsurare instalat la bloc / scara blocului, instalarea sau reamplasarea prin sudare a unui echipament de măsurare la un consumator casnic sau a aparatelor de utilizare pentru încălzire locală dintr-un apartament din blocul locativ), care necesită întreruperea parțială sau integrală a livrării gazelor naturale consumatorilor finali din bloc; | Total  | 0                            |          |
|                           |  | Cu durata mai mare de 8 ore  |                              |          |
| Pct. 14, alin 1), lit. b) | Întreruperi <b>programate</b> legate de efectuarea lucrărilor (de verificare la etanșeitate, de reparație, de înlocuire a unui sector sau a unui element al rețelei de gaze naturale, de racordare a obiectului), necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelei de gaze naturale cu <i>presiune joasă și medie</i> , inclusiv:   | Total  | 0                            |          |
|                           |  | (1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali; | Cu durata mai mare de 36 ore |          |
|                           | (2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;  | Total  | 0                            |          |
|                           | Cu durata mai mare de 48 ore   |  |                              |          |
|                           | (3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;  | Total  | 0                            |          |
|                           | Cu durata mai mare de 72 ore   |  |                              |          |
|                           | (4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.   | Total  | 0                            |          |
|                           | Cu durata mai mare de 120 ore  |  |                              |          |
| Pct. 14, alin 1), lit. b) | Întreruperi <b>neprogramate</b> legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor, inclusiv:   | Total  | 0                            |          |
|                           |  | (1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali; | Cu durata mai mare de 36 ore |          |
|                           | (2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;  | Total  | 0                            |          |
|                           | Cu durata mai mare de 48 ore   |  |                              |          |
|                           | (3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;  | Total  | 0                            |          |
|                           | Cu durata mai mare de 72 ore   |  |                              |          |
|                           | (4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.  | Total  | 0                            |          |
|                           | Cu durata mai mare de 120 ore  |  |                              |          |
| Pct. 14, alin 1), lit. c) | Întreruperi, legate de efectuarea de lucrări (reparația, înlocuirea unui sector sau a unui element, racordarea obiectului), necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelelor de gaze naturale de <i>presiune înaltă</i> , cu întreruperea livrării gazelor naturale;  | Total  | 0                            |          |
|                           |  | Cu durata mai mare de 120 ore  |                              |          |

**Evaluarea continuității în alimentarea cu GN a consumatorilor finali – Numărul întreruperilor**

| Punct din Regulament | Descriere   |   | Nr. de consumatori | Mențiuni |
|----------------------|---|---|--------------------|----------|
| Pct. 14, alin 2),    | Numărul de consumatori finali (locuri de consum), afectați de întreruperi pe parcursul anului de gestiune | Total   | 0                  |          |
|                      |   | Consumatori pentru care a fost depășit numărul admis de întreruperi |                    |          |

**Informații privind respectarea obligației de plată a compensațiilor, prevăzută la pct. 15**

|  |  |
|--|--|
| Numărul de cazuri de plată a compensațiilor, conform pct. 15 |  |
| Suma compensațiilor achitate, lei                            |  |

Inginer-șef

Natalia Stoian

**Tabelul 4****Reclamații ale consumatorilor finali cu privire la presiunea gazelor naturale  
pe SRL "Cimișlia - gaz"**

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Numărul de reclamații referitor la presiunea necorespunzătoare a gazelor naturale livrate  | 0 |
| 2. | Numărul de cazuri în care măsurarea presiunii gazelor naturale s-a efectuat în termen normativ (pct.27 – 5 zile lucrătoare).                   | 0 |
| 3. | Numărul de reclamații referitor la presiunea gazelor naturale, la care s-a oferit un răspuns în termen normativ (pct.24 – 15 zile lucrătoare). | 0 |
| 4. | Valoarea indicatorului ICD1 (pct.25)   |   |

**Inginer-șef****Natalia Stoian**

## Calitatea relațiilor dintre operatorii de sistem și consumatorii finali pe SRL "Cimișlia - gaz"

| <b>Informarea despre întreruperile neprogramate de către OST</b>   |       |
|--|-------|
| Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST), afectați de întreruperile neprogramate din rețeaua de transport (pct.37, lit.a) – NUA  | 0     |
| Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST), informați în termen normativ de până la 6 ore (pct.37, lit.a) – NU6   | 0     |
| Indicator de calitate IC2 1 , calculat conform pct.37, lit.a)  | 0     |
| <b>Informarea despre întreruperile neprogramate de către OSD</b>   |       |
| Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), afectați de întreruperile neprogramate din rețeaua de distribuție (pct.37, lit.b) – NUA  | 527   |
| Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), informați în termen normativ de până la 12 ore (pct.37, lit.b) – NU12)  | 527   |
| Indicator de calitate IC2 2 , calculat conform pct.37, lit.b)  | 100%  |
| <b>Informarea despre întreruperile programate de către OST/OSD</b>   |       |
| Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST/OSD), afectați de întreruperile programate din rețeaua de transport/distribuție (pct.45, 46 – NUafect)   | 19188 |
| Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST/OSD), informați în termen normativ de până la 3 zile calendaristice (pct.48 – Nu3)  | 19188 |
| Indicator de calitate IC2 3 , calculat conform pct.48  | 100%  |
| <b>Eliberarea avizului de racordare solicitanților (pct.53)</b>  |       |
| Numărul total al cererilor pentru eliberarea avizelor de racordare la rețeaua de GN (pct.53 – NTCracord)   | 907   |
| Numărul avizelor de racordare/refuzurilor argumentate, eliberate în termen normativ de cel mult 15 zile calendaristice (pct.53 – N15)  | 907   |
| Indicatorul de calitate IC3, calculat conform pct.53   | 100%  |
| <b>Racordarea la rețeaua de gaze naturale (pct.55)</b>   |       |
| Numărul total de cereri de racordare la rețeaua de gaze naturale   | 700   |
| Numărul solicitanților de punere sub presiune a instalației de utilizare în termen normativ de cel mult 4 zile lucrătoare  | 700   |
| Numărul de cereri de plată a compensației  | 0     |
| Suma compensațiilor achitate conform pct.56 (lei)  | 0     |
| <b>Reconectarea instalației de utilizare la rețeaua de gaze naturale (pct.57)</b>  |       |
| Numărul total de cereri privind reconectarea la rețeaua de gaze naturale   | 109   |
| Numărul de reconectări la rețeaua de gaze naturale, efectuate în termen normativ de cel mult 2 zile lucrătoare   | 109   |
| Numărul de cereri de plată a compensației  | 0     |
| Suma compensațiilor achitate conform pct.58 (lei)  | 0     |
| <b>Montarea unui alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării metrologice, sau defectat nu din vina consumatorului casnic (pct.59)</b>  |       |
| Numărul total de cazuri de demontare a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici cu scopul verificării metrologice sau în cazul defectării nu din vina consumatorului casnic, fără instalarea altui echipament de măsurare | 0     |
| Numărul de cazuri de restabilire a evidenței gazelor naturale în termen mai mare de 10 zile calendaristice   | 0     |
| Numărul de cereri de plată a compensației  | 0     |
| Suma compensațiilor achitate conform pct.60 (lei)  | 0     |

pct.65 2)  $T_m = 907 * 9,4 / 907 = 9,4$  zile

pct.65 3)  $T_m = 0 * 0 / 0 = 0$  zile