

## Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL "Cimislia - gaz" pentru trimestrul I al anului 2025

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/ OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ/ medie PM/joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora Restabilirii serviciului	Durata întreruperii, Ti			Numărul locurilor de consum, afectate de			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cimislia	s.Mihailovca	RICP№2	PJ	13.01.2025	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparație si profilaxie la RICP №2.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№26	PJ	16.01.2025	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	80	0	80	P		Punerea sub presiune a gazoductului de p/j si reconectarea g/d nou (Gradinita de copii "Andrieș")
Cimislia	s.Gura-Galbenei s.Munteni	RICP№45 RICP№9	PJ	22.01.2025	08:30	15:00		6:30:00	6:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparație si profilaxie la RICP №45 s.Gura-Galbenei; RICP №9 s.Munteni.
Cimislia	s.Ecaterinovca	RICP№17	PJ	24.01.2025	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparație si profilaxie la RICP №17.
Cimislia	s.Mihailovca	RICP№4 RICP№9	PJ	05.02.2025	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparație si profilaxie la RICP №4; RICP №9.
Cimislia	or.Cimislia	str.A1 cel Bun 132/II	PJ	18.02.2025	09:00	14:00		5:00:00	5:00:00	10	0	10	P		Verificarea la etanșetate g/d,p/j,otel si reconectarea gazoduct interior str.A1 cel Bun 132/II.
Cimislia	s.Gradiște	RICP№5	PJ	25.02.2025	08:30	15:00		6:30:00	6:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparație si profilaxie la RICP №5.
Cimislia	or.Cimislia	str.Decebal 12 scara A:B	PJ	17.03.2025	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	30	0	30	P		Verificarea la etanșetate g/d,p/j,otel si reconectarea gazoduct interior str.Decebal 12 scara A:B.
Cimislia	s.Valea Perjei	RICP№3	PJ	20.03.2025	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparație si profilaxie la RICP №3.
Cimislia	s.Hirtop	RCP№5a	PJ	20.03.2025	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparație si profilaxie la RICP №5.
Cimislia	s.Fetita	RICP№1 RICP№2	PJ	21.03.2025	08:30	14:00		5:30:00	5:30:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparație si profilaxie la RICP №1;RICP №2.
Cimislia	or.Cimislia	str.M.Eminescu 44/III	PJ	24.03.2025	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	5	0	5	P		Verificarea la etanșetate g/d,p/j,otel si reconectarea gazoduct interior str.M.Eminescu 44/III
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	str. K. Marx 66	PJ	05.01.2025	14.45	16.50		2:05:00	2:05:00	8	0	8	P		Reamplasarea conductei existente d.50mm, ce tranzitează construcțiile auxiliare și reamplasarea cu acces liber
Basarabeasaca	s. Abaclia	str.Independenței nr.162 PRG - 15	PM	09.01.2025	09.00	10.15		1:15:00	1:15:00	17	0	17	P		Lichidarea scurgerii la vana de secționare d.50mm presiune medie
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	str.Cemeahovschi Nr.37 de la PRG-13	PJ	28.02.2025	15.45	16.30		0:45:00	0:45:00	3	0	3	P		Reamplasarea contorului de gaze din interiorul locuinței la hotarul de delimitare
Basarabeasaca	s. Abaclia	str. I.Creangă	PM	13.03.2025	12.35	17.30		4:55:00	4:55:00	547	5	552	N	AT	În urma lucrărilor de terasament neautorizate în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale subterane, echipa SRL "MAXDAN ELECTRO" efectuind forări în sol cu tehnică specială cu scopul de a înlocui pilonii pentru liniile electrice, a fost deteriorată rețeaua de gaze subterană din PE Ø 63mm, presiune medie.
Basarabeasaca	s. Abaclia	str. Independenței nr. 225A de la PRG -19	PJ	26.03.2025	15.45	16.30		0:45:00	0:45:00	2	0	2	P		Reamplasarea contorului de gaze la hotarul de delimitare