

Tabelul 1

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL "Cimișia-gaz" pentru trimestrul II al anului 2025

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/ OSD	Nivelul de presiune (finală P1/ medie PM/ joasă PJ)	Data întreruperii	Ora începerii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii, Ti			Numărul locurilor de consum, afectate de			Cauza întreruperii			
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program au/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată	
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Cimișia	s. Cenac	RCP №1	PJ	14.04.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	5	0	5	P		Verificarea la etanșetate g/t subteran PE, p/j.	
Cimișia	s. Cenac	RCP №2	PJ	14.04.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	14	0	14	P		Verificarea la etanșetate g/t subteran PE, p/j.	
Cimișia	or. Cimișia	str. Al cel Bun 129/II	PJ	14.04.2025	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	5	0	5	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, oțel și reconectarea gazoduct interior.	
Cimișia	s. Cenac	RCP №6	PJ	14.04.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	8	0	8	P		Verificarea la etanșetate g/t subteran PE, p/j.	
Cimișia	s. Cenac	RCP №7	PJ	14.04.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	10	0	10	P		Verificarea la etanșetate g/t subteran PE, p/j.	
Cimișia	s. Cenac	RCP №5	PJ	22.04.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	21	0	21	P		Verificarea la etanșetate g/t subteran PE, p/j.	
Cimișia	s. Cenac	RCP №11	PJ	23.04.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	15	0	15	P		Verificarea la etanșetate g/t subteran PE, p/j.	
Cimișia	or. Cimișia	str. M. Eminescu 41/15, scara II	PJ	07.05.2025	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	8	0	8	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, oțel și reconectarea gazoduct interior.	
Cimișia	or. Cimișia	RCP №9	PM	16.05.2025	09:00	15:30		6:30:00	6:30:00	10	0	10	P		Efectuarea lucrărilor de lichidare a scurgerii la robinet d.20mm, p/m.	
Cimișia	s. Gradiște	RCP №3	PJ	19.05.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	39	0	39	P		Verificarea la etanșetate g/t subteran PE, p/j.	
Cimișia	s. Gradiște	RCP №4	PJ	20.05.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	66	2	68	P		Verificarea la etanșetate g/t subteran PE, p/j.	
Cimișia	s. Topala	RCP №9	PM	20.05.2025	09:00	16:30		7:30:00	7:30:00	8	0	8	P		Efectuarea lucrărilor de reparație, profilaxie și înlocuirea regulatorului.	
Cimișia	or. Cimișia	RCP №9	PJ	28.05.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	53	0	53	P		Verificarea la etanșetate g/t, p/j.	
Cimișia	or. Cimișia	RCP №16	PJ	28.05.2025	19:00	19:30		48:30:00	48:30:00	7	1	8	N	CS	În urma ploilor abundente a fost spălat pavajul și fundația zidului de sprijin din beton, care a dus la căderea zidului peste conducta de gaze, deteriorând gazoductul suprațeran, oțel, Ø57mm.	
Cimișia	or. Cimișia	RCP №102	PJ	04.06.2025	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	2	4	6	P		Efectuarea lucrărilor de reparație și profilaxie.	
Cimișia	or. Cimișia	RCP №98	PJ	05.06.2025	13:30	16:00		2:30:00	2:30:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrărilor de reparație și profilaxie.	
Cimișia	s. Gură-Galbenei	RCP №14	PJ	09.06.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	5	0	5	P		Reconectarea gazoductului reamplasat suprațeran presiune joasă.	
Cimișia	or. Cimișia	RCP №120	PM	17.06.2025	09:00	15:30		6:30:00	6:30:00	37	0	37	P		Efectuarea lucrărilor de reparație, profilaxie și înlocuirea regulatorului.	
Cimișia	or. Cimișia	RCP №36	PJ	24.06.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	48	3	51	P		Verificarea la etanșetate g/t, p/j, suprațeran.	
Cimișia	or. Cimișia	RCP №17	PJ	26.06.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	27	0	27	P		Verificarea la etanșetate g/t, p/j.	
Basarabessaca	s. Bașcalia	str. Verde	PJ	07.04.2025	15:20	18:30		3:10:00	3:10:00	21	0	21	N	AT	În urma lucrărilor de terasament neautorizate în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale subterane, cu scopul de conectare la sistemul centralizat de canalizare, a fost deteriorat mecanic gazoductul subteran de presiune joasă Ø50mm PE.	
Basarabessaca	or. Basarabessaca	str. Matrosov de la PRG №41	PJ	09.04.2025	09:15	11:40		2:25:00	2:25:00	20	0	20	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze suprațerane de presiune joasă.	

Basarabesca	s. Sadacia	str. Păcii nr. 15 de la PRG № 22	PJ	10.04.2025	13.30	14.15		0:45:00	0:45:00	51	0	51	P		Reamplasarea contorului de gaze - la hotarul de delimitare
Basarabesca	s. Abacia	str. Mateevici de la PRG №12	PJ	11.04.2025	09.00	13.00		4:00:00	4:00:00	99	0	99	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabesca	or. Basarabesca	str. Jukovski de la PRG №37	PJ	15.04.2025	09.15	13.35		4:20:00	4:20:00	40	0	40	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabesca	s. Sadacia	str. Gorkii nr.52 de la PRG №3	PJ	16.04.2025	10.30	11.15		0:45:00	0:45:00	53	0	53	P		Reamplasarea contorului de gaze - la hotarul de delimitare
Basarabesca	s. Carabetovca	str. Frunze, Florilor de la PRG №1	PJ	24.04.2025	08.50	12.20		3:30:00	3:30:00	61	0	61	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabesca	s. Bașcalia	SP Ferapontievca - PMRG Bașcalia	PJ	12.05.2025	08.00	17.00		57:00:00	57:00:00	789	10	799	P		Verificarea la etanșietate a conductei de gaze subterane de presiune înaltă
Basarabesca	s. Bașcalia	str. Ștefan cel Mare № 247	PM	19.05.2025	19.50	13.50		17:50:00	17:50:00	276	0	276	N	AT	In urma lucrărilor de terasament neautorizate în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale subterane, cu scopul de conectare la sistemul centralizat de canalizare, a fost deteriorat mecanic gazoductul subteran de presiune medie Ø 50mm PE.
Basarabesca	or. Basarabesca	str. Rachetnaia de la PRG №36	PJ	23.05.2025	09.15	12.50		3:35:00	3:35:00	15	0	15	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabesca	s. Carabetovca	str. Livezilor, Eminescu de la PRG №2	PJ	28.05.2025	08.20	13.30		5:10:00	5:10:00	53	0	53	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabesca	or. Basarabesca	str. Krupskaiia de la PRG №51	PJ	11.06.2025	09.15	12.50		3:35:00	3:35:00	19	3	22	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabesca	or. Basarabesca	str. V. Lenin de la PRG №50	PJ	17.06.2025	09.10	12.00		2:50:00	2:50:00	25	0	25	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabesca	s. Abacia	str. I. Seorieru de la PRG №29	PJ	18.06.2025	09.00	11.15		2:15:00	2:15:00	23	0	23	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabesca	s. Carabetovca	str. Livezilor, Eminescu de la PRG №3	PJ	18.06.2025	08.50	11.50		3:00:00	3:00:00	38	0	38	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabesca	or. Basarabesca	SP Basarabesca	PJ	24.06.2025	08.00	20.00		60:00:00	60:00:00	4036	96	4132	P		Verificarea la etanșietate a conductei de gaze subterane de presiune medie
Basarabesca	s. Abacia	SP Basarabesca	PM	24.06.2025	08.00					1142	8	1150	P		Lucrări planificate. Montarea vanelor Dn 50, la PRG nr. 3, 24.
Leova	or. Leova	str. Unirii de la PRG №112	PM/PJ	14.04.2025	08.30	11:30		3:00:00	3:00:00	1	1	1	P		Înlocuirea tubului de protecție și trecerea PE/OL
Leova	or. Leova	str. Dosoftei de la PRG №79	PM/PJ	14.04.2025	11:00	14:30		3:30:00	3:30:00	1	1	1	P		Înlocuirea tubului de protecție și trecerea PE/OL
Leova	or. Leova	str. Unirii de la PRG №167	PM/PJ	15.04.2025	08.30	14:00		5:30:00	5:30:00	1	1	1	P		Înlocuirea robinetului Ø 25 cu mufe la intrare în PRG cu un robinet cu bilă cu flanșe

