

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL "Cimislia - gaz" pentru trimestrul I al anului 2023

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/ OSD	Nivelul de presiune (înaltă PJ/ medie PM/joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii, Ti			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cimislia	s.Ciucur-Minjir	IKR№ 3	PJ	17.01.2023	13:30		2:30:00	2:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№3.
Cimislia	or.Cimislia	IKR№ 110 IKR№ 139	PJ	18.01.2023	08:30		7:30:00	7:30:00	0	2	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№110, IKR№139.
Cimislia	s.Gura-Galbenei	IKR№ 39	PJ	18.01.2023	08:30		3:30:00	3:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№39.
Cimislia	s.Mihailovca	IKR№ 2 IKR№ 3	PJ	20.01.2023	08:30		7:30:00	7:30:00	4	0	4	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№2, IKR№3.
Cimislia	or.Cimislia	str.ST cel Mare 18/I	PJ	24.01.2023	09:00		6:00:00	6:00:00	9	0	9	P		Verificarea la etanșietate g/d, p/j oțel.
Cimislia	or.Cimislia	str.A1 cel Bun 132/II	PJ	24.01.2023	09:00		6:00:00	6:00:00	10	0	10	P		Verificarea la etanșietate g/d, p/j oțel.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№32	PJ	07.02.2023	09:00		1:00:00	1:00:00	6	0	6	P		Racordarea,punerea sub presiune a g/d,p/j si demararea g/n la consumatorul nou.
Cimislia	or.Cimislia	str.V.Alecsandri 79/II	PJ	09.02.2023	09:00		6:00:00	6:00:00	5	0	5	P		Verificarea la etanșietate g/d, p/j oțel.
Cimislia	s.Ciucur Minjir	IKR№16	PJ	13.02.2023	15:00		1:30:00	1:30:00	4	0	4	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№16.
Cimislia	or.Cimislia	IKR№114 IKR№133	PJ	14.02.2023	08:30		7:30:00	7:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№114: IKR№133.
Cimislia	s.Mihailovca	IKR№ 4 IKR№ 9	PJ	16.02.2023	08:30		7:30:00	7:30:00	11	0	11	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№ 4: IKR№9.
Cimislia	or.Cimislia	str.A Russo 21	PJ	20.02.2023	15:10		1:30:00	1:30:00	4	0	4	N	AT	Umplerea g/d ,p/j cu apa in urma montarii neautorizate si incorecte a incalzitoului de apa.
Cimislia	or.Cimislia	IKR№35	PJ	21.02.2023	08:30		3:30:00	3:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№35.
Cimislia	s.Ialpujeni	IKR№2	PJ	23.02.2023	08:30		5:30:00	5:30:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№2
Cimislia	s.Ecaterinovca	IKR№17	PJ	03.03.2023	08:30		5:30:00	5:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№17
Cimislia	s.Ciucur-Minjir	IKR№5 IKR№18	PJ	13.03.2023	08:30		7:30:00	7:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№ 5: IKR№ 18.
Cimislia	s.Ciucur-Minjir	IKR№20a IKR№23	PJ	14.03.2023	08:30		7:30:00	7:30:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№ 20a: IKR№ 23.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№32 PRG№132	PJ	14.03.2023	08:30		7:30:00	7:30:00	6	1	7	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№ 32: PRG№ 132.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№49 PRG№61 PRG№61a	PJ	15.03.2023	08:30		7:30:00	7:30:00	41	1	42	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№ 49; PRG№ 61;PRG№ 61a.
Cimislia	s.Gura-Galbenei	IKR№30	PJ	16.03.2023	08:30		3:30:00	3:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№30.

Cimislia	or.Cimislia	PRG№92	PJ	16.03.2023	08:00		8:00:00	8:00:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie si montarea liniei de ocolire la .PRG№92.
Cimislia	or.Cimislia	IKR№80	PJ	16.03.2023	13:30		2:30:00	2:30:00	0	4	4	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№80.

Cimislia	or.Cimislia	PRG№60	PJ	20.03.2023	08:30		8:00:00	8:00:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de motare linii de ocolire la PRG№60.
Basarabeasaca	s. Bașcalia	str. Ștefan cel Mare PRG -17	PJ	18.01.2023	09.00		6:00:00	6:00:00	33	0	33	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	s. Carabetovca	str. Ștefan cel Mare PRG -3	PJ	24.01.2023	08.30		6:30:00	6:30:00	38	0	38	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	str. Putilovscaia de la PRG-55	PJ	27.01.2023	09.00		8:15:00	8:15:00	30	0	30	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	str. Chirpicinaia, Turgheneva de la PRG-55	PJ	15.02.2023	08.30		7:00:00	7:00:00	25	0	25	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	str. Cotovschii PRG - 23, 24	PJ	15.02.2023	08.20		7:40:00	7:40:00	42	0	42	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	s. Carabetovca	str. Ștefan cel Mare PRG -2	PJ	16.02.2023	08.30		8:05:00	8:05:00	53	0	53	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	s. Bașcalia	str.Ștefan cel Mare, Viilor PRG- 16, 18	PJ	16.02.2023	08.30		3:00:00	3:00:00	35	0	35	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	str. Privoczalinaia PRG-54	PJ	15.03.2023	09.30		7:30:00	7:30:00	80	0	80	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	str. Cotovschii PRG-24	PJ	15.03.2023	08.00		8:00:00	8:00:00	30	0	30	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	s. Bașcalia	str.M. Eminescu PRG -15	PJ	16.03.2023	10.00		5:00:00	5:00:00	44	0	44	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	s. Carabetovca	str.Frunze, Florilor PRG - 1	PJ	17.03.2023	08.25		8:15:00	8:15:00	58	0	58	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	str.Depoului №2 PC-3	PM	28.03.2023	13.50		1:30:00	1:30:00	0	5	5	FM		În urma condițiilor meteo nefavorabile (vînt puternic) peretele din piatră de calcar cu o înălțime de 3,6 m a căzut peste gazoductul supateran din oțel de presiune medie D.32mm, în rezultatul căreia s-a rupt în totalitate de la locul de sudură.
Basarabeasaca	s. Abaclia	str.Frunze, Independenței, Tolstoi PRG-13	PJ	29.03.2023	08.30		4:00:00	4:00:00	14	0	14	P		Schimbarea regulatorului RDGD-20 cu DKR-70
Basarabeasaca	s. Abaclia	str.Frunze, Independenței, 31 August,Tolstoi PRG-20	PJ	29.03.2023	13.00		3:30:00	3:30:00	15	0	15	P		Schimbarea regulatorului RDGD-20 cu FRG/2MB
Leova	or. Leova	str. Independentei 13 ap.15,18,21.	PJ	12.01.2023	09:00		3:00:00	4:50:00	3		3	p		Lucrari planificate, verificare al etansietate
Leova	or. Leova	str. Varlaam 12 ap 33,36,39,42	PJ	18.01.2023	10:00		6:00:00	6:00:00	4		4	P		Lucrari planificate, verificare al etansietate
Leova	s. Borogani	s. Borogani PRG 34	PM/PJ	17.02.2023	10:30		5:00:00	6:00:00	12		12	p		Lucrari planificate, Reparatia PRG(Lichidarea scurgerei de gaze)
Leova	s. Borogani	s. Borogani PRG 35	PM/PJ	22.02.2023	09:00		8:50:00	4:00:00	34		34	P		Lucrari planificate, Reparatia PRG(Lichidarea scurgerei de gaze)
Leova	or. Leova	str. Luceafarului	PM/PJ	21.03.2023	09:00		6:30:00	3:00:00	5		5	P		Lucrari planificate, Reparatia PRG (reutilarea)