

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL "Cimislia - gaz" pentru trimestrul III al anului 2023

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/ OSD	Nivelul de presiune (înaltă P/medie PM/joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii, Ti			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cimislia	s.Mihailovca	PRG№ 32	PJ	03.07.2023	09:00		3:00:00	3:00:00	18	0	18	P		Punerea sub presiune g/d,p/j de la PRG№ 32 si demararea gazelor naturale consumatorilor noi.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№ 13	PJ	04.07.2023	08:00		2:00:00	2:00:00	20	0	20	P		Reconectarea g/d,p/j de la PRG№ 13
Cimislia	s.Dimitrovca	IRGN№1 IRGN№3	PJ	04.07.2023	08:30		6:30:00	6:30:00	8	0	8	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IRGN№1; IRGN№3.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№ 129	PM	05.07.2023	08:30		6:00:00	6:00:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie si inlocuirea robinetului p/m Ø32mmm.la PRG№ 129.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№ 47	PJ	06.07.2023	08:30		7:00:00	7:00:00	105	1	106	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie si inlocuirea PRG de tip RD50 cu 2 linii pe RDNK400 cu 2 linii de la PRG № 47.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№ 53	PJ	10.07.2023	08:30		7:00:00	7:00:00	13	0	13	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie si inlocuirea PRG de tip DKR70 pe FRG2MB .
Cimislia	s.Mihailovca	RCP№10	PJ	10.07.2023	08:30		3:30:00	3:30:00	7	0	7	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP №10.
Cimislia	s.Valea-Perjei	RCP№4	PJ	12.07.2023	08:30		6:30:00	6:30:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP№4.
Cimislia	or.Cimislia	st-la. St cel Mare 1/1-16/1; str.St cel Mare 108-136; str. Tineretului 1-16	PJ	12.07.2023	09:00		3:00:00	3:00:00	39	0	39	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j.Ōtel st-la St cel Mare 1/1-16/1;str.St cel Mare108-136;str.Tineretului 1-16.
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct p/m str..Al cel Bun PRG№53, PRG№6	PM PJ	18.07.2023	08:00				279	40	319			Sistarea vanei de sectionare d.80 str.Al cel Bun,verificarea la etansietate g/d subteran p/m ,inclusiv efectuarea lucrarilor de schimbare a PRG.№53, PRG №.6.
Cimislia	or.Cimislia s.Topal	SRG-s.Topal PRG-9buc. Vana de sectionare d.80 str.Decebal or. Cimislia PRG-7 buc.,vana de sectionare d.100 str.Secieru PRG- 9 buc.inclusiv PRG №17 PRG№ 47	PM PJ	18.07.2023	08:00		57:00:00	57:00:00	494	10	504	P		Verificarea la etansietate g/d subteran p/m, p/j s.Topala,inclusiv efectuarea lucrarilor de schimbare a vanelor de sectionare d.50 p/m str.m.Bleah Conoval,inlocuirea PRG№17; PRG№ 47.
Cimislia	s.Mihailovca s.Selemet	s.Mihailovca SRG -1 buc., PRG-19 buc, s.Selemet PRG-7 buc.	PM PJ	18.07.2023	08:00				243	1	244			Verificarea la etansietate g/d subteran p/m, s.Mihailovca Selemet,inclusiv efectuarea lucrarilor de inlocuire a vanei de sectionare d.50 in SRG s.Mihailovca.
Cimislia	s.Gradiste	SRG -1 buc PRG-12 buc	PM PJ	18.07.2023	08:00				343	5	348			Efectuarea lucrarilor de deservire tehnica la PRG, revizia dispozitivelor de inchidere la SRG,verificarea la etansietate g/d, p/m s.Gradiste.

Cimislia	s.Bogdanovca-Noua	RCP№4 RCP№38 RICP№11	PJ	03.08.2023	08:30		6:30:00	6:30:00	10	0	10	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP№4;RCP№38; RICP№11.
Cimislia	s.Cenac	RICP№4 RICP№8	PJ	03.08.2023	08:30		6:30:00	6:30:00	11	0	11	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RICP№4; RICP№8.
Cimislia	or.Cimislia	str.Donici №51-85 str.Mateevici №55-85 str.Mateevici №44-74 str.P.Zadnipru №4-63.	PJ	10.08.2023	08:30		3:30:00	3:30:00	53	0	53	P	Verificarea la etansietate g/d,p/j, str.Donici №51-85 str.Mateevici №55-85 str.Mateevici №44-74 str.P.Zadnipru №4-63.
Cimislia	s.Mihailovca	RCP№44 №45;46;47;48.	PJ	10.08.2023	08:30		8:00:00	8:00:00	17	0	17	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP№44.;45;46;47;48.
Cimislia	s.Mihailovca	RICP№56	PJ	10.08.2023	08:30		3:30:00	3:30:00	1	0	1	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RICP№56.
Cimislia	s.Maximeni	RICP№1	PJ	14.08.2023	08:30		3:30:00	3:30:00	3	0	3	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RICP№1.
Cimislia	s.Porumbrei s.Sagaidac	SRG-1buc PRG-8buc s.Porumbrei PRG-10buc s.Sagaidac	PI PM	15.08.2023	08:00				241	3	244	P	Verificarea la etansietate g/d subteran p/l;p/m, s.Porumbrei,s.Sagaidac.
Cimislia	s.Ivanovca-Noua s.Gura-Galbenei s.Mereni	SRG-s.Ivanovca-Noua PRG-11buc s.Gura-Galbenei, SRG s.Mereni SRG s. Ivanovca-Noua	PI PM	15.08.2023	08:00		57:00:00	57:00:00	415	0	415	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG,inclusiv efectuarea lucrarilor de schimbare a vanelor de sectionare d.50,p/m la SRG s.Ivanovca-Noua.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№18 PRG№19	pj	15.08.2023	08:30		8:00:00	8:00:00	35	2	37	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№18.; PRG№19.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№78	pj	16.08.2023	08:00		8:00:00	8:00:00	5	0	5	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie si montarea liniei de ocolire la PRG№78

Cimislia	or.Cimislia	PRG№25 PRG№37	pj	16.08.2023	08:30		8:00:00	8:00:00	26	1	27	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№25.; PRG№37.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№132 PRG№141 PRG№155	pj	17.08.2023	08:30		8:00:00	8:00:00	0	3	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№132.; PRG№141;PRG№155..
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct p/j str Eminescu str.Miorita	pj	18.08.2023	08:30		7:30:00	7:30:00	76	0	76	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j,oțel.
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct p/j str Eminescu str.Luciafarul	pj	21.08.2023	08:30		7:30:00	7:30:00	34	0	34	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j,oțel.
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct p/j str P.Zadnipru str.Mateevici	pj	22.08.2023	08:30		7:30:00	7:30:00	52	0	52	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j,oțel.
Cimislia	or.Cimislia	RICP№116	pj	23.08.2023	13:30		3:00:00	3:00:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RICP№116.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№56	pj	29.08.2023	09:00		8:00:00	8:00:00	19	0	19	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j si reconectarea consumatorului de la PRG№56.
Cimislia	or.Cimislia	RCP№30	pj	06.09.2023	08:30		3:30:00	3:30:00	11	0	11	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP№30.
Cimislia	s.Costangalia	SRG	PM	06.09.2023	08:30		7:00:00	7:00:00	129	1	130	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la SRG
Cimislia	or.Cimislia	RCP№56 RCP№65 RCP№67	pj	12.09.2023	08:30		7:00:00	7:00:00	21	1	22	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP№56 ; RCP№65; RCP№67.
Cimislia	s.Ciucur-Minji	RCP№6	pj	13.09.2023	08:00		7:30:00	7:30:00	7	0	7	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxi si inlocuirea regulatorului de tip DKR-50 pe ERG-S25.
Cimislia	s.Mihailovca	PRG№3 PRG№4 PRG№24 PRG№9 PRG№10	pj	19.09.2023	08:30		8:00:00	8:00:00	23	0	23	P		Verificarea la etansietate a g/d,p/j de la PRG№3; PRG№4; PRG№24; PRG№9; PRG№10 .
Cimislia	or.Cimislia	PRG№ 48	pj	19.09.2023	09:00		6:00:00	6:00:00	29	0	29	P		Verificarea la etansietate a g/d,p/j si reconectarea consumatorului in urma modificarilor in documentatia de proiect.
Cimislia	or.Cimislia	str.Al cel Bun 129/1	pj	21.09.2023	09:00		6:00:00	6:00:00	4	0	4	P		Verificarea la etansietate a g/d,p/j,Otel.
Cimislia	s.Mihailovca	PRG№2 PRG№13 PRG№14 PRG№25	pj	21.09.2023	08:30		8:00:00	8:00:00	34	0	34	P		Verificarea la etansietate a g/d,p/j,PE.
Basarabasca	s.Sadaclia	PRG-35 buc.	PÍ	18.07.2023	08.25		93:35:00	93:35:00	1030	15	1045	P		Înlocuirea venelor de închidere d.80mm s.Iordanovca presiune înaltă și în s.Sadaclia presiune medie. La nodul tehnologic de evidențe gaze s. Carabetovca înlocuirea venei d.100mm la intrarea în dulap. Înlocuirea PRG-ului existent nr.6 din s. Sadaclia
	s.Iordanovca	PRG -5 buc.							173	3	176			
	s.Carabetovca	PRG - 10 buc.							393	3	396			
	s. Iserlia	PRG - 20 buc.							148	3	151			
	s. Ivanovca	PRG -1buc.							32	0	32			
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Gării Nr. 118	PJ	15.08.2023	13.10		0:10:00	0:10:00	3		3	N	AT	În urma curățirii copacilor o ramură a căzut peste gazoductul supratran din oțel d.32mm de presiune joasă. În consecință a fost deteriorat gazoductul.
Basarabasca	s. Bașcalia	str. M.Eminescu Nr. 170	PM	17.08.2023	19.26		17:11:00	17:11:00	788	10	798	N	AT	În urma lucrărilor de terasament neautorizate în zona de protecție a gazoductelor subterane, cu scopul de conectare la sistemul centralizat de canalizare a fost deteriorat gazoductul subteran din polietilen d.110mm presiune medie cu excavatorul

Basarabeasca	s. Iserlia	str. Comsolului PRG Nr.1	PJ	18.08.2023	08.35		8:25:00	8:25:00	14		14	P		Verificarea la etanșietate conducta de gaze presiune joasă
Leova	or. Leova	str. B.P. Hasdeu 2	PJ	26.07.2023	09:00		8:15:00	8:15:00	3		3	P		Lucrari planificate. Modificarea retelelor de gaze de presiune joasă
Leova	or. Leova	str. Cosbuc 1-28	PJ	28.07.2023	09:05		7:50:00	7:50:00	11		11	P		Lucrari planificate, Reparatia PRG nr. 109 (reutilarea)
Leova	s. Cazangic, s. Bulgarica	sat. Cazangic, s. Bulgarica	PI,PM,PJ	18.07.2023	11:00		27:30:00	27:30:00	172	7	179	P		Lucrari planificate. Verificarea la etansietate
Leova	s. Borogani	sat. Borogani	PJ	24.08.2023	09:00		6:00:00	6:00:00	35		35	P		Lucrari planificate. Reparatia PRG nr. 12 (reutilarea)
Leova	or. Leova	str. Marinescu, Stefan Cel Mare	PJ	29.09.2023	09:00		7:15:00	7:15:00	18	1	19	P		Lucrari planificate. Reparatia PRG nr. 136 (reutilarea)