

## RegISTRUL întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL "Cimisia - gaz" pentru trimestrul IV al anului 2022

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/ OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ/ medie PM/joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii, Ti			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cimisia	or. Cimisia	IKR№106 IKR№147 IKR f/n str.Suveranitatii	PJ	04.10.2022	8:30		3:30	3:30	2	1	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№106;IKR№147; IKR f/n str. Suveranitatii.
Cimisia	s. Satul-Nou	IKR№13a	PJ	06.10.2022	8:00		4:00	4:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№13a .
Cimisia	or. Cimisia	PRG№63	PJ	18.10.2022	8:30		7:30	7:30	16	0	16	P		Efectuarea lucrarilor de inlocuire a regulatorului de tip RDGD-20 pe FRG/2MB"Standart".
Cimisia	s. Satul-Nou	SRG	PM	01.11.2022	10:25		3:45	3:45	263	5	268	N	AT	Deteriorarea g/d subteran de p/m Ø75mm PE in urma lucrarilor de excavare pentru curățarea unui canal de deșeuri.
Cimisia	or. Cimisia	str. V.Aleksandri 97/II	PJ	02.11.2022	9:00		7:00	7:00	5	0	5	P		Verificarea la etanșietate g/d,p/j oțel
Cimisia	s. Bogdanovca-Nou	PRG№6 PRG№9 PRG№13	PJ	03.11.2022	8:30		8:00	8:00	12	0	12	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№6, PRG№9, PRG№13 .
Cimisia	or. Cimisia	PRG№140 PRG№119	PJ	04.11.2022	8:30		8:00	8:00	0	2	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№140, PRG№119.
Cimisia	or. Cimisia	Gazoduct de p/î spre s. Javgur s. Maximeni s. Ialpujeni s. Marienfeld	PÎ	04.11.2022	10:05		4:00	4:00	293	7	300	N	AT	Deterioarea g/d subteran de p/î Ø110mm PE in urma lucrărilor de terasament la construcția drumului de către SRL "Onur Tashhaunt".
Cimisia	or.Cimisia	IKR№10	PJ	07.11.2022	10:30		1:30	1:30	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№10.
Cimisia	s. Topala	IKR№6 IKR№8	PJ	07.11.2022	8:30		5:30	5:30	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№6 ,IKR№8
Cimisia	s. Batir	PRG№1 PRG№10	PJ	07.11.2022	8:00		4:00	4:00	5	0	5	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№1,PRG№10
Cimisia	s. Mihailovca	IKR№11	PJ	10.11.2022	8:00		4:00	4:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№11.
Cimisia	s. Ciucur-Minjir	PRG№23	PJ	15.11.2022	8:30		7:30	7:30	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de inlocuire a regulatorului de tip DSR-10 pe FE-10.
Cimisia	s. Fetita	PRG№13 PRG№15 PRG№16 PRG№18	PJ	15.11.2022	8:30		3:30	3:30	9	0	9	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№13;PRG№15; PRG№16;PRG№18.
Cimisia	s. Fetita	IKR№8	PJ	15.11.2022	8:30		3:30	3:30	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№8.

Cimislia	or. Cimislia	PRG№54	PJ	22.11.2022	16:05	1:00	1:00	95	0	95	N	AT	Deteriorarea g/d supratran de p/j Ø89-40m si trecerea peste drum Ø108-12m, in urma deplasarii cu excavatorul pe str. M. Viteazul, de catre soferul Gavrilov Mihail.
						0:55	0:55	25	0	25			
Cimislia	or. Cimislia	PRG№54	PJ	23.11.2022	8:30	8:00	8:00	120	0	120	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie a g/d de p/j d.108;89 de la PRG№54.
Cimislia	or. Cimislia	PRG№32,49,25, 37,80,84,110,112,1 16,123,129,137, 139	PM	02.12.2022	8:30	8:00	8:00	39	11	50	P		Efectuarea lucrarilor de reconectare a g/d,p/m d.57,25 spre PRG№32,49,25,37,80,84,110,112,116,123,129,137,139.
Cimislia	s. Bogdanovca-Nouă	PRG№15 PRG№16	PJ	05.12.2022	8:30	5:30	5:30	5	0	5	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№15, PRG№16.
Cimislia	or. Cimislia	IKR№146 IKR№148	PJ	05.12.2022	8:30	5:30	5:30	2	1	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№146 ,IKR№148.
Cimislia	s. Batir	PRG№2	PJ	05.12.2022	8:00	4:00	4:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№2.
Cimislia	s. Fetita s. Mereni	PRG№19, 20, 14, 25 s. Fetita PRG№6 s.Mereni	PJ	13.12.2022	8:30	5:30	5:30	20	0	20	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№19, 20, 14, 25 s. Fetit, PRG№6 s. Mereni
Cimislia	or. Cimislia	str. Al cel Bun 132/1	PJ	14.12.2022	9:00	7:00	7:00	10	0	10	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j,otel
Cimislia	s. Lipoveni	PRG№5 PRG№6 PRG№8	PJ	14.12.2022	8:30	7:30	7:30	12	1	13	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№5; PRG№6; PRG№8.
Cimislia	s. Gura-Galbenei	PRG№33 PRG№35 PRG№22 PRG№31	PJ	15.12.2022	8:30	7:30	7:30	2	3	5	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№33;PRG№35; PRG№22; PRG№31.
Cimislia	s. Gura-Galbenei	PRG№5 PRG№17 PRG№18	PJ	16.12.2022	8:30	7:30	7:30	27	4	31	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№5;PRG№17;PRG№18.
Cimislia	s. Batir	PRG№5 PRG№3 PRG№4 PRG№6	PM	19.12.2022	23:20	17:20	17:20	75	0	75	N	AT	Deteriorarea g/d de p/m Ø 40 mm PE si a PRG№5 in urma accidentului rutier produs din vina soferului automobilului "Mitsubishi", Feodorov Petru.
Cimislia	or. Cimislia	str. M.Eminescu 31/1	PJ	27.12.2022	9:00	7:00	7:00	4	0	4	P		Verificarea la etansietate g/d, p/j, otel.
Basarabasca	s. Abaclia	str. Frunze PRG - 8	PJ	10.10.2022	8:10	8:45	8:45	32	0	32	P		Verificarea la etansietate a conductelor de gaze supratran de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Ion Secieru, PRG-31	PJ	10.10.2022	8:30	8:30	8:30	18	0	18	P		Verificarea la etansietate a conductelor de gaze supratran de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Frunze, Independenței PRG-19	PJ	11.10.2022	8:20	8:35	8:35	26	0	26	P		Verificarea la etansietate a conductelor de gaze supratran de presiune joasă

Basarabasca	s. Abaclia	str. Frunze PRG- 13	PJ	13.10.2022	8:20		8:35	8:35	15	0	15	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Tolstoi PRG - 27	PJ	14.10.2022	13:20		3:40	3:40	24	0	24	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Frunze, PRG-22	PJ	14.10.2022	8:20		8:40	8:40	25	0	25	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. A. Russo PRG-32	PJ	17.10.2022	8:20		8:40	8:40	46	0	46	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Livezilor, PRG-12	PJ	19.10.2022	9:00		8:00	8:00	15	0	15	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. A. Russo PRG - 14	PJ	19.10.2022	9:00		8:00	8:00	35	0	35	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Rachetnaia PRG- 36	PJ	20.10.2022	8:20		8:40	8:40	13	0	13	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Ciapaev PRG-16	PJ	20.10.2022	9:00		3:00	3:00	10	3	13	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Ciapaev PRG-10	PJ	20.10.2022	13:00		4:00	4:00	5	3	8	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Frunze PRG - 10	PJ	24.10.2022	8:15		8:45	8:45	45	0	45	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Sadaclia	str. D. Verde PRG - 31	PJ	24.10.2022	8:15		8:45	8:45	43	0	43	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Școlii PRG - 25	PJ	25.10.2022	8:30		8:15	8:15	36	0	36	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Gagarin PRG - 38	PJ	27.10.2022	8:45		8:30	8:30	62	0	62	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Rachetnaia, Matrosova PRG-41	PJ	27.10.2022	8:10		8:50	8:50	23	0	23	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Jucovscogo, 24 august PRG-48	PJ	14.11.2022	9:00		6:00	6:00	59	0	59	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă

Basarabasca	or. Basarabasca	str. Ciapaev PRG-15	PJ	16.11.2022	08.30		6:15	6:15	12	0	12	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Sciorsa, Cerneahovschi PRG-13,14	PJ	17.11.2022	8:15		4:15	4:15	7	0	7	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Sovhozului PRG-33	PJ	22.11.2022	8:30		6:30	6:30	18	0	18	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Sadaclia	str. M.Eminescu PRG - 24	PJ	22.11.2022	8:10		8:05	8:05	39	0	39	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Independenței, Gagarin PRG - 33	PJ	24.11.2022	8:30		8:25	8:25	72	0	72	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Independenței, Mateevici PRG - 34	PJ	25.11.2022	8:10		7:40	7:40	25	0	25	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. S.Lazo, Verhnii Pereuloc PRG - 37	PJ	14.12.2022	8:10		7:30	7:30	40	0	40	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Chișinăului, PRG - 6	PJ	15.12.2022	8:15		8:45	8:45	16	0	16	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Sadaclia	str. Frunze, Gorchii, Fintiniilor PRG - 3	PJ	15.12.2022	08.:15		8:00	8:00	53	0	53	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Grădinilor PRG - 37	PJ	20.12.2022	9:15		6:35	6:35	17	0	17	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Grădinilor PRG - 36	PJ	21.12.2022	8:15		3:45	3:45	8	0	8	P		Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Leova	s. Cuporani	s. Cuporani	PM PJ	18.10.2022	9:40		4:50	4:50	15		15	N	AT	Deteriorarea g/d subteran de p/m Ø 40 mm PE în urma lucrărilor de excavare efectuate de către Întreprinderea de Stat "Căile Ferate ale RM" în zona de protecție a conductei fără autorizație și fără prezența reprezentanților filialei "Leova-Gaz"
Leova	s. Bulgarica s. Cazangic	s. Bulgarica s. Cazangic	PI PM PJ	25.10.2022	10:00		6:00	6:00	165	6	171	P		Lucrari planificate, lichidarea scurgerilor de gaze.
Leova	or. Leova	str. Alexandru cel Bun 45	PJ	16.11.2022	9:00		6:00	6:00	43		43	p		Lucrari planificate, modificarea retelelor de gaze de p/j
Leova	or. Leova	str. I. Soltis str. Decebal	PJ	16.12.2022	9:00		4:00	4:00	13		13	P		Lucrari planificate, schimbarea regulatorului la PRG №95
Leova	or. Leova	str. Luceafarului	PJ	16.12.2022	13:00		3:00	3:00	11		11	P		Lucrari planificate, schimbarea robinetului Ø 25 mm de p/j la PRG №73